



- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> תכנון מפורט | <input type="checkbox"/> לעיון בלבד |
| <input checked="" type="checkbox"/> תכנון למכרז | <input type="checkbox"/> תכנון מוקדם |
| <input type="checkbox"/> תכנון לבצוע | <input type="checkbox"/> תכנון סופי |

| | | | | | | | | | | |
|---------|-----|-------|-------|-------|-----|-----|------|--|--|--|
| גירסאות | | | | | | | | | | |
| | מס' | תאריך | תיאור | חתימה | ערך | בדק | אישר | | | |

| | | |
|------------------------|----------------|-------------------|
| שרטוט מס' : 1507-03 | קנימ כססומן | תאריך 23.12.18 |
|------------------------|----------------|-------------------|

| | | | |
|---|--------------------|---------------------|--|
| המזמין: החברה הממשלתית להגנות מצוקי חוף הים התיכון בע"מ | ערך בדק אישר | ג. בריסן ה. רביב | נושא: שיטות ביצוע לתיקון השובר הגלים המנותק |
|---|--------------------|---------------------|--|

ר. רביב - מהנדסים יועצים בע"מ
 רח' היזמה 2 טירת הכרמל 39032
 טל: 04 - 8337999 - 04 - 6888503
 www.raviveng.com

אין לבצע את העבודה המתוארת בשרטוט זה אלא לאחר אישורה לבצוע